




www.elektromarkabolt.hu
















8001029860 (9704)





www.elektromarkabolt.hu

B

1a

1b

16 mm

B1a

19 mm

B1b

1

2

1a

1b

1a

1b

3

1a

4

1b

B2

2a

5

6

click

7

B3

3

4 mm

8

9

10

B4

4

4

11

B5

5

6

12

13

14

15

5

6

B6

16

17

7

B7

18

B8

19

B9

41 mm

20

21

22

B10

23

24

25

26

click

B11

27

2b

28

B12

www.elektromarkabolt.hu

C

C1
≈5mm
1

C2
2
X mm

C3
3
X mm

C4
4

C5
5
8a
8c
crack
click
6

C6
8
7
=

C7
2 mm
12 mm
9

C8
10
8b
11

C9
12
click
click
12

C10
13

C11
!
min.
2 mm

C12
14

C13
15
X mm

C14
16
X – 4 mm

C15
17

C16
18
8a
8c
crack
click
19

C17
20
21
=

C18
2 mm
12 mm
22

C19
23
8b
24


C20
25
click
click
25


C21
26


C22
!
min.
2 mm

C23
27


www.elektromarkabolt.hu









C24




C25




C26



D




D1




D2







D3




D4




E




E1




E2




E3




E4



F



F1



F2



F3